Necesidades

CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO

	Descripción	Medidas	Justificación	Beneficio ó en que se pueda reflejar
1	Remodelación área de Sanitarios de damas interior		Áreas en pésimas condiciones con falta de privacidad. Se sugiere poner tablaroca en la entrada para formar un pasillo y ocultar los sanitarios, así como pintura, mayor iluminación cambio de lavabos y llaves mezcladoras	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
2	Remodelación área de Sanitarios de caballeros interior		Áreas en pésimas condiciones con falta de privacidad. Se sugiere poner tablaroca en la entrada para formar un pasillo y ocultar los sanitarios, así como pintura, mayor iluminación cambio de lavabos y llaves mezcladoras	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
3	Remodelación área de Sanitarios de damas exterior		Áreas en malas condiciones.	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
4	Remodelación área de Sanitarios de caballeros exterior		Áreas en pésimas condiciones con falta de privacidad. Paredes exteriores y condiciones de mingitorio	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
5	Acabado salón danza		Cambio en el acabado de las paredes, para una mejor limpieza y vista	Mejora notable de instalaciones


Necesidades

CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO

	Descripción	Medidas	Justificación	Beneficio ó en que se pueda reflejar
6	Revisión de techo sala de danza		Falta de plafones en la entrada al salón. Además son espacios que se rentan a particulares para que ofrezcan sus talleres artísticos	Tener un salón en óptimas condiciones.
7	Acabados sala guitarra		Cambio en el acabado de las paredes, para una mejor limpieza y vista	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
8	Cambio de puertas salón de barro		Cambiar puertas de lámina por puertas de madera, para quitar la idea de que se está trabajando en un "bodega".	Mejora necesaria de instalaciones y quitar la idea a padres de familia de que se está trabajando en un "bodega".
9	"Pollo" en bodega y sala de pintura y barro		No existe. Cuando llueve entra mucha agua a estas salas.	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
10	Techo exterior sala de juntas		No existe. Se sugiere poner un techo con acrilico como actualmente está en la entrada principal	 Techo en puerta principal
11	Protectores y ventanas de los diferentes salones		Protectores y/o marcos en mal estado o falta de mantenimiento	Mejora de instalaciones

Necesidades

CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO

	Descripción	Medidas	Justificación	Beneficio ó en que se pueda reflejar
12	Revisión y reparación de grietas en salones individuales de sala de Banda		En las paredes de los cubiculos individuales de la sala de banda existen muchas grietas o malos acabados de tablaroca	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
13	Protección en cajas		La caja está sin protección y puede ocurrir algun accidente o robo al estar en el exterior	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
14	Protección en cajas		La caja está sin protección y puede ocurrir algun accidente al estar inmediata al reloj checador	Mejora de instalaciones y dar un mejor servicio a alumnos y visitantes
15	Cierre de pasillo		Colocar una puerta o tablaroca para cerrar el acceso a pasillo exterior	Existe un pasillo en el que por las noches se reunen jovenes
16	Cambio de piso en pasillo		Para cambiar el aspecto "antiguo" del espacio se sugiere cambiar los pisos en los 2 pasillos que conducen a las diferentes salas.	Cambiar de aspecto de "viejo" del edificio por algo más moderno
17	Revisión de acabados de paredes en general		En toda la Casa de la Cultura existen paredes o espacios sin terminación de trabajos. Falta de tapas, o contactos en mal estado o alambres sueltos	Mejora de imagen de las instalaciones

Necesidades

CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO

	Descripción	Medidas	Justificación	Beneficio ó en que se pueda reflejar
18	Acabado de pared en lobby principal		Remodelación de paredes en el acceso galerías-plazoleta por estar en mal estado	En inauguraciones o visitas a exposiciones ya se da una buena imagen
19	Concha Acústica en Foro al Aire Libre		Realizar proyecto arquitectónico y ejecución de la construcción de Concha Acústica y afores	Ofrecer a la comunidad un espacio para la presentación de diversas disciplinas artísticas
20	Elevar barda perimetral Calle Guerrero		Elevación de barda perimetral por la calle Vicente Guerrero para una mayor seguridad en las instalaciones	Mayor seguridad a las instalaciones